

※現場の公開はしていません



南東側から見た素屋根に覆われた寿月観の状況。  
障壁画などは、あらかじめ修学院内の建物に移動した上養生しています。

※現場の公開はしていません



南西の軒先から見た葺替前の柿葺の状況。  
前回の葺替から20年以上経過し、経年による腐朽がみられます。



※現場の公開はしていません

南の軒先から見た柿葺の撤去状況。  
野地などの木下地状況が確認できます。



※現場の公開はしていません

柿板（椀材）を並べて竹釘でとめていきます。  
竹釘を口に含み、1本ずつ出しながら打ち付けていきます。

## 柿葺の状況



南の軒先から見た柿葺の葺替え完了状況。新規柿材の鮮やかな色も、1年ほど経てば落ち着いた印象に変わっていきます。

## 棟積瓦の状況



北側棟積瓦の積替え完了状況。一部、新規瓦に取替えています。  
欠け・ひび割れ確認と打音検査を行い再利用する瓦を選別しました。