



西側から見た素屋根に覆われた隣雲亭の状況。



※現場の公開はしていません

南東から見た柿葺屋根の状況。  
屋根の劣化により雨漏りが生じており、応急処置としてカラー鉄板で養生していました。  
今後、古い柿板を撤去し、新しい柿板で屋根を葺き上げていきます。