



※現場の公開はしていません

東側から見た素屋根に覆われた清涼殿の状況。
御帳台や障壁画などは、あらかじめ御所内の建物に移動した上養生しています。



※現場の公開はしていません

南西の軒先から見た葺替前の桧皮葺の状況。棟積瓦は降ろしています。
前回の葺替から30年以上経過し、経年による腐朽及び鳥害による欠損がみられます。



北東の軒先から見た桧皮葺の撤去状況。
野地などの木下地状況が確認できます。



西側の屋根下地組補強の状況。
古くなった木材の継手箇所に隙間や腐朽が生じたため、屋根が重さで変形しないよう新しい木材を固定するような補強を数箇所行っています。



※現場の公開はしていません

水に濡らした桧皮を並べて竹釘でとめていきます。
竹釘を口に含み、1本ずつ出しながら打ち付けていきます。



※現場の公開はしていません

北東から見た屋根の状況。軒先の施工が完了し、美しい曲線の様子がうかがえます。
北側の屋根は平葺きが葺きあがりました。