



葺込銅板

※現場の公開はしていません

南西の軒先から見た葺替前の柿葺屋根の状況。  
屋根が劣化し、柿葺に葺き込んでいる銅板が露出しています。



※現場の公開はしていません

南西の軒先から見た柿板を撤去した状況。  
野地板等の木下地状況が確認できます。ここに柿板で屋根を葺き上げていきます。



南西の軒先から見た葺替後の 柿葺 屋根です。



柿葺屋根の葺替が完了しました。