賞花亭（整備工事着手前）　令和３年１２月１５日撮影

茅葺（かやぶき）屋根が、前回の葺替から7年経過し劣化しています。

賞花亭（足場建設後）　令和４年２月２４日撮影

屋根の葺替を行うため足場を設けています。

賞花亭（工事中）　令和４年３月１６日撮影

茅葺屋根の茅を取り付けている状況。

賞花亭（工事完了後）　令和４年３月２９日撮影

茅葺屋根の葺替が完了しました。