外腰掛（整備工事着手前）　令和３年１２月２０日撮影

茅葺屋根が、前回の葺替から10年経過し劣化しています。

外腰掛（足場建設後）　令和４年１月７日撮影

屋根の葺替を行うため足場を設けています。

外腰掛（工事中）　令和４年１月１８日撮影

茅（かや）を撤去した状況です。屋根下地が見えています。

外腰掛（工事完了後）　令和４年２月２４日撮影

茅葺屋根の葺替が完了しました。